


【通学路危険箇所改善要望書類】

通し番号

令和 7 年 5 月 10 日 (2) 作成

学 校 名	名古屋市立原小学校		新規	継続
危険箇所の位置・路線名等	名古屋市原 - 景苑団地入口付近			
危険状況	※状況をできるだけ詳しく書いてください。 ・横断歩道の横のカーブミラーに木の枝が映り込み、車の確認がしにくい。			
改善要望	・木の枝の伐採が可能な方伐採してほしい。			
児童生徒の通学状況	人数	登校時間帯	交通量	概ね1時間あたり
	9 人	7:30		50 台
交通安全施設等状況 (標識・標示・カーブミラー等)				
位置図 (地図等)	※地図を記入または貼付し、該当箇所がわかるように印をつけてください。 ※通学路図を添付で記入してください。			
				

状況写真

備考



撮影日時 5/10 18:00

備考



撮影日時 5/10 18:00


備考

撮影日時

【通学路危険箇所改善要望書類】

通し番号

令和 7 年 5 月 10 日 (土) 作成

学 校 名	江日市市原小学校		新規	継続
危険箇所の位置・路線名等	江日市市原 - 景苑団地 入口付近			
危険状況	※状況をできるだけ詳しく書いてください。 ・横断歩道がとまれのマークになっていない 川末方面 からくる車が負えない。 横断歩道を歩きはじめるから車の 石室認識がでる。			
改善要望	・横断歩道の位置を見直すか、車にスクールゾーンが 分かる表示をしてほしい。			
児童生徒の 通学状況	人数	登校時間帯	交通量	概ね1時間あたり
	9 人	7:30		50 台
交通安全施設等状況 (標識・標示・カーブミラー等)				
位置図 (地図等)	※地図を記入または貼付し、該当箇所がわかるように印をつけてください。 ※通学ルートを含めて記入してください。			
				
備考				

状況写真

備考



撮影日時

5/10

備考

撮影日時


備考

撮影日時

【通学路危険箇所改善要望書類】

通し番号

令和 7 年 5 月 10 日 (土) 作成

学 校 名	女日市市立原小学校		新規	継続
危険箇所の位置・路線名等	女日市市原 国定停留所 付近			
危険状況	※状況をできるだけ詳しく書いてください。 登下校時に道幅が狭く、車の往來を待つ場所が分別にない。			
改善要望	道幅が狭く、車の往來を待つ場所、往來を待つ機場の表示			
児童生徒の通学状況	人数	全通時間帯 7:45	交通量	概ね1時間あたり 50 台
交通安全施設等状況（標識・標示・カーブミラー等）				
位置図（地図等）	※地図を記入または貼付し、該当箇所がわかるように印をつけてください。 ※道路幅等を明確に記入してください。			
				
備考				

状況写真

備考



5/10

撮影日時

備考

撮影日時

備考

撮影日時