

【通学路危険箇所改善要望書類】


通し番号

令和 7年 5月 13日(火) 作成

学 校 名	原小学校	新規	継続
危険箇所の位置・路線名等	433号線「半明原橋」付近の横断歩道		
危険状況	※状況をできるだけ詳しく書いてください。 極楽寺方面から下ってくる車が「スピード」を出しているカーブには、入るので横断歩道が見えづらい		
改善要望	路面標示が消えかけている(上り、下り共に)ので書き換えを希望します。◇マーク		
児童生徒の通学状況	人数 5人	登校時間帯 7:35~8:00	交通量 概ね1時間あたり 111台
交通安全施設等状況(標識・標示・カーブミラー等)			
位置図(地図等)	※地図を記入または貼付し、該当箇所がわかるように印をつけてください。 ※通学経路を赤線で記入してください。 		
備考			

状況写真

備考




撮影日時 5/13 9時半撮影

備考



撮影日時 5/13 9時半撮影

備考




撮影日時 5/13 9時半撮影

【通学路危険箇所改善要望書類】

通し番号

令和 7 年 5 月 13 日 (火) 作成

学 校 名	原小学校	新規	継続
危険箇所の位置・路線名等	「長野消防車庫」付近のT字路		
危険状況	※状況をできるだけ詳しく書いてください。 見通しが悪く道も狭いので車が来たのか 分かりづらい		
改善要望	「止まれ」の路面標示が消えかけているので 書き換えを希望します。		
児童生徒の 通学状況	人数 5 人	登校時間帯 7:35 ~ 8:00	交通量 概ね1時間あたり 4台
交通安全施設等状況（標識・標示・カーブミラー等）			
位置図（地図等）	※地図を記入または貼付し、該当箇所がわかるように印をつけてください。 ※通学経路を赤線で記入してください。		
			
備考			

状況写真

備考



撮影日時 5/13 9時撮影

備考



撮影日時 5/13 9時撮影

備考

撮影日時 _____