

【通学路危険箇所改善要望書類】

通し番号

令和 5 年 5 月 13 日 (火) 作成

学 校 名	甘日市市原 小学校		新規	継続
危険箇所の位置・路線名等	甘日市市原 618 (原小学校前 バス停) 付近			
危険状況	※状況をできるだけ詳しく書いてください。 ・横断歩道に入ってからくる車を確認する事が難しい。 ・スピードが出ている車や、自転車が多い。			
改善要望	・交差点の舗装のカラー化。 ・スワールゾーンであることの徹底。車の注意喚起。 ・児童へ学校や家までの危険場所を具体的に指導する。			
児童生徒の通学状況	人数 12 人	登校時間帯 7:30~8:00	交通量	概ね1時間あたり 80 台
交通安全施設等状況 (標識・標示・カーブミラー等)				
位置図 (地図等)	※地図を記入または貼付し、該当箇所がわかるように印をつけてください。 ※通学経路を赤線で記入してください。			
備考				